

Міністерство освіти і науки України
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ІНСТРУКЦІЯ № 68
З охорони праці при виконанні столярних робіт

м.Кам'янець-Подільський, 2018

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ректора університету
від „05“ 02 2018 р. № 8-02

ІНСТРУКЦІЯ №-68
з охорони праці при виконанні столярних робіт

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. До столярних робіт допускаються особи, які пройшли медичний огляд, інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Працівник зобов'язаний: виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку; користуватися спецодягом, запобіжними пристосуваннями; виконувати лише ту роботу, з якої проінструктований і до якої допущений; не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

1.3. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують.

1.4. На робочому місці не дозволяється палити, вживати спиртні напої, користуватися відкритим вогнем.

1.5. Забороняється виконувати зовнішні столярні роботи під час грози, ожеледиці, туману.

1.6. Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має вибійни, сколи робочих кінців, зазубрини і гострі ребра у місцях затискування рукою.

1.7. Працівник повинен дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території навчального закладу; знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила даної інструкції, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі гудзики, волосся сховайте під головний убір.

2.2. Підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи:

– огляньте робоче місце, приберіть непотрібні предмети і матеріали, звільніть проходи;

– матеріали, інструмент і пристосування на робочому місці розташуйте порядку їх використання.

2.3. Перед розташуванням матеріалу вручну укладіть його на міцну опору.

2.4. Перед роботою на верстаті слід перевірити: наявність заземлення електродвигуна, корпуса верстата, електроінструменту, пускові і гальмуючі пристрої верстата.

2.5. Під час застосування електрообладнання необхідно перевірити його роботу на холостому ходу.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час розпилювання матеріалу під кутом слід застосовувати інвентарний шаблон (короб).

3.2. Навішування віконних рам і дверних полотен слід робити до установки їх у прорізи.

3.3. Забороняється:

– залишати ріжучий інструмент лезом догори під час перерви у роботі;

– розпилювати матеріал на коліні;

– ставити руки чи пальці у пропил для спрямування пилки по рисці;

– очищати рубанок від стружки пальцями з боку підошви рубанка.

3.4. Вимоги безпеки при роботі на верстатах чи механізмах:

3.4.1. Під час роботи стрічковою електричною пилкою особливу увагу слід звернути на справність пильальної стрічки і роботу шківів, які повинні обертатися вільно і легко.

3.4.2. На циркулярних пилках і фугувальних верстатах застосовувати штовхачі для просування заготовок довжиною менше 60 см.

3.4.3. Забороняється працювати на циркулярній пилці поздовжнього розпилювання без розклинючого ножа і захисного кожуха.

3.4.4. Під час свердління електродріллю отворів у дерев'яних конструкціях стежте за надійним закріпленням свердла у гнізді шпинделя і за рівномірним виходом стружки з отвору.

3.4.5. При застосуванні електрорубанка слід пересувати його по прямій лінії, без перекосів. Стежте, щоб ножі не забивались стружкою, періодично зачищайте їх.

3.4.6. Виконувати роботу на верстаті з абразивним каменем слід лише при наявності огорожувального кожуха абразивного круга, і захисного екрана.

3.5. Під час роботи на верстатах забороняється:

- братися за свердло руками, працювати в рукавицях, обробляти забруднений матеріал, подавати оброблюваний матеріал ривками;

- складати оброблювані деталі на столі верстата чи огорожі;

- знімати чи встановлювати огорожу рухомих частин;

- гальмувати рухомі частини верстата руками чи будь-якими предметами;

- залишати без нагляду не вимкнені з електромережі верстати, інструмент;

- чистити, обтирати обладнання, виконувати ремонт; підтягувати гайки на робочому ходу, використовувати верстати і механізми для робіт, що не відповідають прямому призначенню.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути верстати, електроінструменти, обладнання з електромережі.

4.2. Очистити інструменти і здати їх на зберігання.

4.3. Прибрати робоче місце, сміття і сторонні предмети з проходів.

4.4. Зняти спецодяг, вимити руки з мілом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Під час появи несправності на верстатах, інструментах слід негайно припинити роботу. Якщо ліквідувати несправність власними силами неможливо, працівник повинен повідомити про це безпосереднього керівника.

5.2. У разі перегрівання та загоряння ізоляції електродротів негайно вимкнути рубильник, гасити потрібно піском, вуглекислотним вогнегасником. Гасити іншим вогнегасником чи водою забороняється.

5.3. Людину, що потрапила під напругу, негайно звільніть від дії струму, перед цим вимкніть електрообладнання. Якщо швидко вимкнути електрообладнання неможливо, потерпілого слід відтягти від струмопровідних частин, діючи гумовою рукавицею (сухим одягом, тканиною і т. п.). При цьому той, хто подає допомогу, повинен братися лише за полі одягу, не торкаючись до тіла потерпілого. До прибуття лікаря потерпілому необхідно подати першу (долікарську) допомогу.

5.4. У випадку виявлення пожежі негайно викликати пожежників, повідомити керівника підрозділу, вжити заходів згідно з планом евакуації на випадок пожежі, вивести працівників у небезпечне місце. Організувати роботу щодо збереження майна закладу та цінних паперів і подзвонити по телефону 101.

РОЗРОБИВ:

Головний інженер



O.M. Вишневський

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач відділу охорони праці
і техніки безпеки



O.G. Чорна

Керівник юридичного сектора



B.O. Мельник